



УТВЕРЖДЕНО:
решением Правления АО «АЖК»
от 18 мая 2018 года
(протокол № 6)

ПОЛОЖЕНИЕ
о талонной системе безопасности
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

ПСМ-12-02-01-18

Владелец документа	Управление по контролю надежности и охране труда
Редакция	1
Год	2018

Алматы, 2018



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Положение о талонной системе
безопасности в АО «Алатау Жарык
Компаниясы»

Редакция 01

стр. 2 из 14

I. Назначение и область применения

1. Настоящее Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями пункта 11 Плана мероприятий по управлению вопросами охраны труда в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2018 год, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 30.03.2018г. (протокол №02/18).

2. Положение определяет порядок выдачи, изъятия и учета талонов безопасности, предназначенных для усиления персональной ответственности работников за соблюдение требований безопасности и охраны труда (далее – БиОТ).

3. Действие Положения распространяется на весь производственный персонал АО «АЖК», проходящий квалификационную проверку знаний по БиОТ.

4. Настоящее Положение является внутренним документом АО «АЖК» и не подлежит предоставлению другим сторонам, кроме АО «Самрук-Энерго», АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», органов государственного управления и экспертов/аудиторов в области БиОТ и интегрированной системы менеджмента.

5. Каждый работник производственного блока АО «АЖК» должен быть ознакомлен под роспись с настоящим Положением в ходе проведения ему первичного инструктажа на рабочем месте.

II. Сокращения и определения

6. В настоящем Положении использованы следующие сокращения и определения:

6.1 АО «АЖК» – АО «Алатау Жарык Компаниясы»;

6.2 БиОТ – безопасность и охрана труда;


6.3 ООТ УКНиОТ – Отдел по охране труда Управления по контролю надежности и охране труда;

6.4 ПТБ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

6.5 Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства;

6.6 Рабочее место – место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности.

6.7 Наряд-допуск (наряд) – составленное на специальном бланке или на электронном документе в рамках специализированной информационной системы (или на базе специализированного программного продукта) распоряжение на

	<p style="text-align: center;">Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»</p>	Редакция 01
		стр. 3 из 14

безопасное проведение работы, определяющее ее содержание, место, время начала и окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.

III. Нормативные ссылки

7. Настоящее Положение разработано с учетом требований:

7.1 Подпункта 2 пункта 1 статьи 48 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23.11.2015 г. №414-V;

7.2 Пункта 10 Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31.01.2015г. №253.

IV. Порядок выдачи талонов безопасности

8. Талонная система безопасности предусматривает включение в квалификационные удостоверения производственного персонала АО «АЖК» трех отрывных талонов безопасности (№ 1, № 2, № 3).

9. Каждый талон безопасности должен содержать следующую информацию (приложение 1 к настоящему Положению):

- сведения о работнике, допустившем нарушение требований БиОТ;
- сведения о работнике, изымающем талон безопасности;
- характер допущенного нарушения требований БиОТ;
- дату изъятия талона безопасности;
- подписи обеих сторон (владельца отрывного талона и изымающего лица).


10. Выдача именного удостоверения с талонами безопасности производится после прохождения работником подготовки по новой должности и квалификационной проверки знаний требований законодательства Республики Казахстан в области БиОТ и иных нормативно-технических документов (правил, инструкций, схем).

11. Квалификационная проверка знаний с последующей выдачей удостоверения и талонов безопасности проводится в постоянно действующих экзаменационных комиссиях АО «АЖК», назначенных распорядительным документом по предприятию (Центральная) или структурному подразделению (местная).

12. Во время исполнения своих должностных обязанностей работник обязан иметь квалификационное удостоверение при себе. В случае отсутствия удостоверения работник к выполнению работы не допускается.

13. В случае утери или порчи квалификационного удостоверения, работнику выдается его дубликат с отметками, имевшими место в прежнем удостоверении.

14. К лицу, допустившему утерю или порчу удостоверения (или талонов безопасности), применяются меры дисциплинарного взыскания.

 <p>АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ</p>	<p>Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»</p>	Редакция 01
		стр. 4 из 14

V. Порядок изъятия талонов безопасности

15. Изъятие талонов безопасности осуществляется в ходе проверок рабочих мест, проводимых в рамках системы трехступенчатого контроля по БиОТ.

16. Право изъятия талонов безопасности предоставляется:

16.1 Председателю Правления, Заместителю Председателя Правления – Главному инженеру, Управляющим директорам, работникам ООТ УКНиОТ, техническим инспекторам – у всего персонала предприятия;

16.2 Руководителям структурных подразделений – у подчиненного персонала.

17. К лицам, препятствующим изъятию талонов, принимаются меры дисциплинарного взыскания.

18. Изъятие талона безопасности осуществляется только за нарушения требований БиОТ, которые могут привести к травматизму (приложение 2 к настоящему Положению).

19. За несколько нарушений требований БиОТ, выявленных одновременно, у работника изымается только один талон безопасности.

20. Должностное лицо, изъявшее талон безопасности, обязано:

20.1 Разъяснить работнику причину изъятия талона и возможные последствия допущенного им нарушения;

20.2 Заполнить в полном объеме лицевую и обратную сторону талона, указав при этом конкретный характер допущенного нарушения со ссылкой на пункт нарушенного нормативно-технического документа;

20.3 Незамедлительно сообщить руководителю соответствующего структурного подразделения о нарушении, допущенном со стороны его работника, и факте изъятия талона безопасности;

20.4 В течение трех рабочих дней передать изъятый талон безопасности работникам ООТ УКНиОТ для централизованного учета, анализа и принятия необходимых мер по факту нарушения.

21. Работник, у которого был изъят талон безопасности, обязан до конца текущего рабочего дня доложить об этом руководителю своего структурного подразделения и представить ему письменное пояснение (объяснительную) по факту нарушения.


22. Руководитель структурного подразделения, у работника которого был изъят талон безопасности, обязан в течение трех рабочих дней:

22.1 Проанализировать причины и обстоятельства произошедшего;

22.2 Провести с работником соответствующее собеседование с привлечением руководителя линейного подразделения, специалиста по охране труда, других заинтересованных работников (при необходимости);

22.3 Оригинал письменного пояснения работника представить в УКНиОТ со своими рекомендациями по принятию необходимых мер.

23. Все изъятые талоны безопасности хранятся в ООТ УКНиОТ в течение 1 года, после чего уничтожаются.

	<p align="center">Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»</p>	Редакция 01
		стр. 5 из 14

VI. Учет и замена изъятых талонов безопасности. Меры дисциплинарного взыскания.

24. Изъятые талоны безопасности регистрируются в электронном Журнале учета изъятых талонов безопасности УКНиОТ (приложение 3 к настоящему Положению).

25. Специалисты ООТ УКНиОТ обязаны в недельный срок после получения изъятого талона безопасности и письменного пояснения работника по факту нарушения ПТБ подготовить проект распорядительного документа о применении к нарушителю следующих мер взыскания:

- при изъятии талона безопасности №1 – «предупреждение»;
- при изъятии талона безопасности №2 – «замечание»;
- при изъятии талона безопасности №3 – «выговор» с одновременным назначением работнику внеочередной квалификационной проверки знаний по ПТБ, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о его соответствии занимаемой должности.

26. В случае успешного прохождения назначенной проверки знаний, работнику выдается новое квалификационное удостоверение с тремя талонами безопасности.

27. За грубое нарушение ПТБ, которое могло привести или привело к технологическому нарушению или производственному травматизму, к работнику, независимо от количества изъятых талонов, могут быть применены более строгие меры дисциплинарного взыскания.


28. При выявлении грубого нарушения ПТБ меры дисциплинарного взыскания применяются не только непосредственно к работнику и к уполномоченным лицам, в чьи обязанности входит обеспечение безопасного проведения работ (руководитель работ, производитель работ, наблюдающий), но и к руководителю соответствующего структурного подразделения за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

28-1. В рамках коллективной ответственности за грубые нарушения ПТБ, которые могли привести или привели к технологическому нарушению или производственному травматизму, рассматривается вопрос об изъятии талонов безопасности и применении мер дисциплинарного взыскания к свидетелям произошедшего (членам бригады и иным работникам АО «АЖК»), которые имели возможность, но не воспрепятствовали грубым нарушениям ПТБ.

VII. Ответственность

29. Каждый работник АО «АЖК» несет персональную ответственность за:

- 29.1 Нарушение требований законодательных и нормативных документов;
- 29.2 Несвоевременное или некачественное предоставление информации и объяснительных по фактам выявленных нарушений;

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 6 из 14

29.3 Утерю или порчу квалификационного удостоверения или талонов безопасности;

29.4 Не воспрепятствование грубым нарушениям ПТБ, способным привести или приведшим к технологическому нарушению или производственному травматизму.

30. Должностное лицо, изъявшее у работника АО «АЖК» талон безопасности, несет персональную ответственность за:

30.1 Безосновательное изъятие талона безопасности;

30.2 Неисполнение или некачественное исполнение требований пункта 20 настоящего Положения;

30.3 Утерю или несвоевременную передачу в ООТ УКНиОТ изъятого талона безопасности.

31. Специалисты ООТ УКНиОТ несут персональную ответственность за:

31.1 Несвоевременный учет изъятых талонов безопасности;

31.2 Необъективное принятие мер по фактам нарушений.

VIII. Заключительные положения

32. Организацию четкой работы талонной системы безопасности и контроль за соблюдением порядка изъятия и возвращения отрывных талонов осуществляют специалисты ООТ УКНиОТ.

Главный специалист ООТ УКНиОТ



О. Матенова



Положение о талонной системе
безопасности в АО «Алатау Жарык
Компаниясы»

Редакция 01

стр. 7 из 14

Приложение 1 к Положению
(Форма)

Талон безопасности

Лицевая сторона талона

(остается в удостоверении)

(изымается)


Талон № _____ ИЗЪЯТ	— линия отрыва —	Талон № _____
Ф.И.О. _____		Фамилия _____
Должность _____		Имя _____ Отчество _____
_____		Должность _____
Подпись лица, изъявшего талон _____		Подразделение _____
		Дата изъятия талона: _____

Оборотная сторона талона

(изымается)

(остается в удостоверении)

Характер допущенного нарушения по ОТ и ТБ _____	— линия отрыва —	Характер допущенного нарушения по ОТ и ТБ _____
_____		_____
_____		_____
_____		_____
Подпись лица, допустившего нарушение _____		Дата изъятия талона: _____

	<p align="center">Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»</p>	Редакция 01
		стр. 8 из 14

Приложение 2 к Положению

**Перечень несоответствий требованиям БиОТ,
за выявление которых изымается талон безопасности**

1. Если действия или бездействие работника повлекли или могли повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников, производственные травмы и аварии, нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте;
2. Невыполнение или выполнение в неполном объеме определенных нарядом мер безопасности при подготовке рабочего места;
3. Недостаточность принятых технических мер для безопасного выполнения работы;
4. Нарушение порядка допуска к работе, приемки рабочего места, надзора за работающими, оформления переводов на другое рабочее место, перерывов, окончания работы;
5. Нарушения при изменении состава бригады;
6. Включение в состав бригады персонала с истекшим сроком проверки знаний, медицинского осмотра, не аттестованного при работе с грузоподъемными машинами (механизмами);
7. Допуск работника до работы по наряду или распоряжению без наличия квалификационного удостоверения;
8. Несоответствие фактического состава бригады при выполнении работы составу, указанному в наряде-допуске; несоответствие квалификации персонала выполняемой работе;
9. Расширение рабочего места, предусмотренного нарядом или распоряжением;
10. Несогласованная работа различных бригад на одном рабочем месте (отсутствие согласования на полях наряда-допуска);
11. Выполнение работы без использования спецодежды, спецобуви и прочих обязательных для данного вида работы защитных средств, механизмов, инструментов и приспособлений;
12. Применение неисправных, с истекшим сроком испытаний, не соответствующих напряжению электроустановки, механической нагрузке или виду работы защитных средств, механизмов, инструментов и приспособлений;
13. Нарушение правил хранения и транспортировки защитных средств;
14. Допуск к работе работников с признаками алкогольного или наркотического опьянения; присутствие на рабочем месте с признаками опьянения;
15. Не проведение или некачественное проведение целевого инструктажа членам бригады перед выполнением работы;



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ


Положение о талонной системе
безопасности в АО «Алатау Жарык
Компаниясы»

Редакция 01

стр. 9 из 14

16. Недостаточное количество установленных переносных заземлений, нарушение порядка установки и снятия заземлений;
17. Отсутствие ограждения рабочего места при выполнении работы в распределительных устройствах электроустановок;
18. Отсутствие освещения на рабочем месте в темное время суток;
19. Содержание электроустановок в неудовлетворительном состоянии: отсутствие диспетчерских наименований и знаков безопасности, незапертые ячейки распределительных устройств, наличие неогражденных токоведущих частей, доступных прикосновению;
20. Нарушение требований безопасности при работе с грузоподъемными машинами, механизмами и приспособлениями;
21. Нарушение требований инструкций по безопасности и охране труда;
22. Отсутствие у ответственного за безопасное производство работ, машиниста (водителя), стропальщика документов, подтверждающих их права при выполнении работ с использованием грузоподъемных машин (механизмов);
23. Выполнение работы по ликвидации технологического нарушения без наряда-допуска, распоряжения;
24. Выдача задания на выполнение земляных работ в зоне расположения кабельных линий без согласования с причастными структурными подразделениями;
25. Поднятие на опору ВЛ-0,4-10кВ без ее проверки на устойчивость и раскрепления в случае необходимости, а также на опору, подъем на которую запрещен;
26. Грубое нарушение требований пожарной безопасности. Курение в неположенном месте и пр.;
27. Присутствие на объекте АО «АЖК» работника подрядной организации, не внесенного в список уполномоченных лиц (допускающий).

Перечень нарушений требований БиОТ, за которые изымается талон безопасности, может быть расширен по согласованию с руководством АО «АЖК».

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	Положение о талонной системе безопасности в АО «Алатау Жарык Компаниясы»	Редакция 01
		стр. 10 из 14

Приложение 3 к Положению
(Форма)

**Электронный журнал
учета изъятых талонов безопасности УКНиОТ**

№ пп	Дата изъятия талона	Фамилия И.О. работника	Долж- ность	Наиме- нования СП	Номер талона безопасн ости	Характер нарушения	Принятые меры
1	26.05.18г.	Иванов А.Е.	Э/монтер ОВБ	РЭС-1	1	Производ- ство верхолазных работ без защитной каска	Объяв- лено замечание



Положение о талонной системе
безопасности в АО «Алатау Жарык
Компаниясы»

Редакция 01

стр. 14 из 14

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Обозначение структурной единицы	Количество экземпляров
1	Разослано всем производственным структурным подразделениям через систему Каздок.	28